

Schilders- en afwerkingsbedrijf Misset Markelo B.V.

Naam Project:	Compressorunit Pluto LNG
Omschrijving project:	Bijwerken compressorunit bij Siemens te Hengelo
Opdrachtgever:	Siemens Industrial Turbomachinery
Periode uitvoering:	april/mei 2009
Omschrijving werkzaamheden:	Glad schuren montagebeschadigingen, 2-laags epoxy/polyurethan systeem van Jotun Paints herstellen d.m.v. kwastapplicatie.


Foto's:



(piping vooraf conserveren te Markelo)



(te behandelen montageschades)



(bijgewerkte schades te Hengelo)



(overzicht complete compressorunit)